


Cerce – Notice de montage

Suspended circle – Set up instructions



Contenu : Contents :



x6

Profilés
Profiles



x6

Jonctions pour profilés
Connector profiles



x2

Joint
Keder inlay



Verrou élingage
pour câble
Wire rope holder



x1

Visuel
Graphic



Cables d'élingage
Stainless steel rope

Cerce – Notice de montage

Hoop – Set up instructions

Etape 1 / Step 1

Installer 3 profilés sur le sol et mettre en place 2 jonctions
Set up 3 profiles on the floor and screw 2 profiles connectors

Retourner la structure
Turn over the structure



Etape 2 / Step 2

Prendre le visuel dans le sachet et l'insérer dans la glissière comme sur la photo.
Prendre le visuel dans le sachet et l'insérer dans la glissière comme sur la photo.


Au fur et à mesure, insérer le joint dans le visuel et le profilé jusqu'à faire le tour de la structure
Little by little, insert white joint within the fabric and the profile within the whole structure



Etape 3 / Step 3

Fermer le velcro, puis la structure à l'aide de la 3^e jonction

Close the velcro/fabric and then the structure with the 3rd connector



Cerce – Notice de montage

Hoop – Set up instructions

Etape 4 / Step 4

Installer de la même manière les 3 profilés du haut, Insérer les supports d'élingages dans le profilé puis les fixer à l'endroit désiré.
Couper éventuellement le surplus de câble
Passer les câbles comme sur le schéma.

Attention, une pression exercée sur le support (a) va permettre la circulation du câble (b) et la structure peut tomber au sol!

Fermer la structure à l'aide du 3^e connecteur et les relier à l'aide de 2 connexions

Set up the wire rope holder within the profile.
Stainless steel rope slide into Tensioner.
Set up the stainless steel rope within the wire rope holder.
Cut end of stainless steel rope with wire cutter free if necessary.

To release just dismantling the barrel (a) and pull out the stainless steel rope (b)

Attention, when pressing the barrel, the stainless steel rope could already solve and the Printand Rail could fall to the ground!

Then finish to set up the structure with the 3rd connector

As before, set up 3 up profiles on the floor and screw 2 connectors within profiles



Etape 5 / Step 5

Retourner la structure
Turn over the structure

Prendre le haut du visuel et l'insérer dans les profilés comme sur la photo. Insérer au fur et à mesure le joint dans le profilé comme précédemment.

Take the graphic up and set it up within the profile as shown on the picture.
As before, insert joint little by little.

